

Форма РКЦ-2 (Format RCC-2)
Сообщение о событиях на АС важных с точки зрения безопасности/
Plant safety significant event message
сообщение / message № 1

Адресат /Addressee: Участники РКЦ/RCC participants
 От /From: Региональный кризисный центр БАО АЭС в Москве/
WANO Moscow Centre Regional Crisis Center
 Факс /Fax: +7 (495) 644-33-88 Эл. почта / nskc2@rosenergoatom.ru Телефон / +7 (495) 589-25-25
 Email: Phone:
 Число страниц /Pages 2

☐ срочно /urgently ☐ требует ответа /response required ☒ для ознакомления / for information ☒ подтвердить получение /acknowledge receipt

1. Станция /Plant: Запорожская/Zaporozhe Блок / Unit: 4 Тип РУ / Reactor type: ВВЭР Страна / Country: Украина/Ukraine									
2. Возникновение события (местное время) /Event Occurrence (local time): Год/Year: 2018 Месяц/ Month: 10 День/ Day: 18 Час/ Hour: 11 Мин/ Min: 51									
3. Состояние реакторной установки до возникновения события / Unit status prior event:									
☒	На мощности / At power	30	% от ном./ % of nomina	☐	Горячий ост. / Hot Condition	☐	Холодный ост./ Cold Condition	☐	Перегрузка / Refueling
4. Событие / Event:									
4.1 Срабатывание системы безопасности/ <u>Safety system actuation</u> ☒									
4.2 Отказ системы безопасности / <u>Safety system failure</u> ☐									
4.3 Отключение от энергосистемы / <u>Loss of external grid</u> ☐									
4.4 Пожар или взрыв/ <u>Fire or explosion</u> ☐									
4.5 Внешняя опасность злонамеренных действий/ <u>External human threat</u> ☐									
4.6 Экстремальные внешние условия/ <u>Extreme external conditions</u> ☐									
4.7 Выход радиоактивности в пределах станции/ <u>Release of radioactivity inside plant</u> ☐									
4.8 Выход радиоактивности за пределы станции/ <u>Release of radioactivity outside plant</u> ☐									
4.9 Другое/ <u>Other</u> ☐									
5. Описание события / <u>Description of event</u> : В 11:51 18.10 ложно сработала АЗ по снижению уровня в ПГ-1 из-за нестабильной работы каналов по измерению уровня в ПГ-1. On the 18 October at 11:51 there was a spurious RPS actuation on SG-1 level decrease due to unstable work of instrument channels in SG-1 (при необходимости, продолжите описание события на стр. 2 / if necessary, continue the description on page 2)									

