

شماره گزارش: RPT-۱۰۵۰-۲۸۴۸	تاریخ ارسال گزارش: ۱۳۹۶/۲/۲۳	ساعت ارسال گزارش: ۹ صبح	گزارش خلاصه وضعیت عملکرد واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر	 سازمان انرژی اتمی ایران شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر
----------------------------	------------------------------	-------------------------	---	--

مشخصات کلی واحد	وضعیت واحد	قدرت حرارتی راکتور (مگاوات)	قدرت نوترونی (درصد)	زمان موثر مصرف سوخت (شبانه‌روز)
	حالت قدرت	۱۹۴۴	۶۳/۵	۳۴/۹
	قدرت الکتریکی تولیدی (مگاوات)	۲۴۰۰ (۲۴۰۰ الی ۰۰۰۰) (مگاوات ساعت)	انرژی الکتریکی خالص تحویلی (ساعت)	مدت زمان اتصال به شبکه (ساعت)
	۶۳	۲۴۵۱۱	۲۲۵۷۹	۲۴:۰۰
پارامترهای مدار اول	فشار مدار اول (مگاپاسکال)	دمای شاخه گرم (درجه سانتیگراد)	مدت بحرانی بودن راکتور (ساعت و دقیقه)	سطح آب جبران کننده فشار (متر)
	۱۵/۵۳	۳۱۹	۲۴:۰۰	۷/۸۱۸
پارامترهای مدار دوم	فشار مدار دوم (مگاپاسکال)	دمای آب تغذیه (درجه سانتیگراد)	دمای آب دریا (درجه سانتیگراد)	سطح آب مولد بخار (متر)
	۶/۰۷	۲۱۰	۳۰/۳۸	۲/۴
	پمپ های مدار اول			پمپ های آب دریا
VC40D001	VC30D001	VC20D001	VC10D001	YD40D001
روشن	روشن	خاموش	روشن	خاموش
		پمپ های آب کندانس		پمپ های آب تعذیه
RM13D001	RM12D001	RM11D001	RL32D001	RL22D001
روشن	خاموش	روشن	خاموش	روشن
کanal چهارم	کanal سوم	کanal دوم	کanal اول	
آماده کار	آماده کار	آماده کار	آماده کار	
۰۰:۰۰	۰۰:۰۰	۰۰:۰۰	۰۰:۰۰	مدت زمان عدم دسترسی (ساعت و دقیقه)
				اهم فعالیت های انجام شده:
				روشن کردن VS13D001 (ساعت ۱۰:۴۰)
				خاموش شدن VS13D001 با سیگنال اختلاف فشار گاز فرئون - روغن (ساعت ۱۰:۴۲)
				خارج کردن کامپلکت اول EP/PP بدلیل ایراد در RA30P005B (ساعت ۱۷:۵۰)
				روشن کردن VS13D001 - بدون ایراد (ساعت ۱۹:۴۵)
				توضیح سنسور RA30P005B - بدون ایراد (ساعت ۲۲:۲۵)
				ورود به کار کامپلکت اول EP/PP بعد از رفع ایراد در RA30P005B - بدون ایراد (ساعت ۲۳:۲۸)
				خاموش شدن VS13D001 بدلیل ایراد در شیر یک طرفه VS13S056 در خروجی VS13D004 (ساعت ۰۰:۴۰)
				روشن کردن VS13D001 - بدون ایراد (ساعت ۰۲:۴۰)
				کاهش قدرت واحد تا ۶۵ درصد قدرت نامی جهت رفع ایراد در پمپ خنک کننده مدار اول (ساعت ۰۷:۳۰)
				خاموش کردن پمپ اصلی مدار اول (ساعت ۰۸:۲۵)
				خاموش کردن پمپ VC20D001 جهت رفع ایراد فیلتر VB20N001 (ساعت ۰۸:۳۴)
				اهم فعالیت های امروز:
				باز و بسته کردن استاپ والوهای توربین
				همگن سازی باک های کanal ۲ اینمنی
				بررسی حفاظت ها و اینترلاک های مکانیزم های کanal ۴ اینمنی
				سرویس فنی دیزل ژنراتورهای کanal ۴ اینمنی
				تست عملکرد پمپ های UJ04,05D001

ادامه کار واحد در توان جاری تا رفع ایراد پمپ اصلی مدار اول

•

تایید:	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء:
	محسن شیرازی	سرمهندس نیروگاه	